

洛阳市安全生产大督查大暗访问题隐患公示

为认真贯彻落实省、市安全生产工作部署,中秋、国庆“双节”期间,市安委会18个督导组对全市安全生产工作进行了暗查暗访,现将检查发现的典型问题隐患予以曝光,望相关单位认真反思,积极整改,切实抓好安全生产各项工作的末端落实。

序号	单位	存在问题及隐患	整改时限	责任单位	序号	单位	存在问题及隐患	整改时限	责任单位
1	中石化偃师夏都大道加油站	1.配电房内缺少岗位风险告知牌和安全操作规程牌(智能配电箱和应急电源); 2.配电室中应急电源控制器后侧连接线有一股电线裸露,需查明原因尽快处理; 3.停车场洗车机与临时停车位实际位置与原设计图纸位置不符。	2020年10月20日	偃师市政府	45	宜阳县洛阳红星陶瓷有限公司	生产车间安全通道被占用。	2020年10月16日	宜阳县政府
2	首阳山街道办事处	1.办事处辖区有两层钢结构板房施工现场3名工人在未系安全绳未戴安全帽情况下在楼顶边角处进行施工作业; 2.该施工现场乙炔气瓶、油漆桶、机油桶混乱放置,电焊机处于通电状态,不符合安全规程,现场未见电焊工作业证书。	2020年10月16日	偃师市政府	46	宜阳县柳河面粉加工厂	储存车间灭火器未双数摆放。	2020年10月16日	宜阳县政府
3	首阳山潘屯汽车加气站	1.高压配电室放置有纸箱杂物,应及时清理; 2.配电室未配备绝缘靴、绝缘手套、操作杆等电工用具。	2020年10月16日	偃师市政府	47	宜阳县万象购物广场	1.楼道未安装应急照明灯; 2.楼道未设置安全警示标志。	2020年10月16日	宜阳县政府
4	偃师嵩山煤矿	矿区地面叉车缺乏声光电警示装置。	2020年10月16日	偃师市政府	48	涧西区中石化珠江路加油站	油气回收监测系统显示有5次红色报警需维修调校,未及时处理。	2020年10月16日	涧西区政府
5	偃师市益华快捷酒店	1.九楼安全出口指示标志不亮; 2.九楼东侧防火门顺序器损坏。	2020年10月16日	偃师市政府	49	涧西区中石油第二十五加油站	1.营业厅紧急按钮无防护盖; 2.配电室小配电箱内空气开关无灭弧片。	2020年10月16日	涧西区政府
6	偃师市商城博物馆	1.展厅安全出口指示标志不亮; 2.抽查2具灭火器压力不足。	2020年10月16日	偃师市政府	50	涧西区西苑路金梦国际家具城	消防控制室显示“三层A区高龙家具(3-052)离子感烟装置”故障报警,已经连续多日未修复。	2020年10月16日	涧西区政府
7	偃师市城关镇商都路南国主题酒店	1.东北角疏散楼梯处应急照明灯故障; 2.二层大厅缺少声光报警,无手报,部分区域缺少烟感; 3.消防控制室无人值班,无值班记录; 4.部分房间喷淋头被污垢遮挡; 5.二层、三层北侧楼梯间未安装防火门,南侧防火门未安装顺序器。	2020年10月20日	偃师市政府	51	西工区美的浩德云溪工地	1.部分人员未带安全帽; 2.基坑出入道路一侧未做边坡支护。	2020年10月16日	西工区政府
8	偃师市华夏路凯瑞商务酒店	1.四层楼梯间违规堆放杂物; 2.控制室无人值班; 3.控制室电线未穿管保护,未刷防火涂料,无检测合格证。	2020年10月20日	偃师市政府	52	西工区中京花园项目	1.部分架体密目式安全网未及时挂设到位; 2.地库高处作业面安全防护栏杆未搭设到位; 3.高处作业人员未系安全带。	2020年10月16日	西工区政府
9	洛阳市翔山山庄养老院	1.控制室无人值班,无控制室值班记录; 2.消火栓压力不足; 3.末端试水装置动压为零。	2020年10月20日	偃师市政府	53	西工区上河城项目	1.材料堆放不规整; 2.安全防护不到位; 3.缺少警示标识。	2020年10月16日	西工区政府
10	偃师市夕阳红托老院	1.值班室电气线路未穿管保护; 2.末端试水装置动压为零。	2020年10月20日	偃师市政府	54	西工区旭辉时代天际·景庭工地	1.项目经理不在岗;总监理工程师不在岗; 2.项目配备安全员非本公司职工; 3.10#楼未搭设安全通道; 4.部分开关箱漏电保护器参数超标。	2020年10月16日	西工区政府
11	洛阳市强胜实业有限公司	1.厂区内未划出消防车通道线; 2.车间及仓库均缺少疏散指示标志、安全出口标志、应急灯。	2020年10月20日	偃师市政府	55	西工区涧东路南老旧小区改造工程	1.楼顶施工工人未佩戴安全帽在楼边进行施工作业;起重作业人员未在佩戴安全帽等防护器材的情况下进行吊装作业; 2.起重机械施工范围内未设置警戒线,起重臂起吊时行人来往走动,现场警戒人员不足; 3.起重机械起吊作业时盛装水吊篮将排烟管道撞歪,构成隐患。	2020年10月16日	西工区政府
12	洛阳通泰酒店管理有限公司	1.防火分区中间的防火门闭门器、顺序器缺失; 2.安全出口堆放杂物。	2020年10月20日	偃师市政府	56	西下池棚户区改造二期工地	1.脚手架连墙件设置不足; 2.脚手架未搭设密目网; 3.现场材料堆放混乱。	2020年10月16日	西工区政府
13	新安县中影数字国际影城	1.西侧楼梯被围挡,且无位置和路线提示; 2.部分消防门损坏,不能自动关闭; 3.楼梯堆放有易燃物品; 4.无监控值班记录,无相关应急预案。	2020年10月16日	新安县政府	57	老城区轨道交通2号线土建1标01工区经三路站	工地施工期间没有安全员。	2020年10月16日	老城区政府
14	新安县S242南石线	石井镇至石寺镇路段下坡急转弯路段,未设置醒目减速和急转弯提示牌。	2020年10月16日	新安县政府	58	老城区爱馨老年公寓	配电箱内缺少隔板。	2020年10月16日	老城区政府
15	新安县大资塑业有限公司	1.实施吊装和起吊作业2名员工未佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品; 2.厂区道路行人、电动自行车、货车混行,缺乏限速提示牌; 3.危废间品种多空间小,无应急事故池,房间不防火。	2020年10月16日	新安县政府	59	老城区天心文化园金玉满堂酒店	消防水带无法使用。	2020年10月16日	老城区政府
16	新安县龙新玻璃有限公司	氨气灌装车间安全警示牌未在显著位置悬挂,随意在地上摆放。	2020年10月16日	新安县政府	60	老城区洛邑古城	监控机房没有配备自动喷淋装置。	2020年10月16日	老城区政府
17	新安县悠悠歌厅	消防安全疏散通道大门开口向内,不符合消防安全相关要求。	2020年10月16日	新安县政府	61	瀍河区国花宾馆	个别房间卫生间开关缺少漏电保护装置。	2020年10月16日	瀍河区政府
18	洛宁县鑫源商贸有限公司	氧气液体罐存放于库外,不符合保管条件。	2020年10月16日	洛宁县政府	62	中石化九都东路加油站	西边接线杆用钢管拼接并将铁丝固定在围墙上,存在安全隐患。	2020年10月16日	瀍河区政府
19	洛宁县盛德美超市	1.电工作业人员证件过期; 2.二楼应急消防通道标识不明显。	2020年10月16日	洛宁县政府	63	东都医院	1.消防控制室值班人员未取得操作资格,对相关职责不清楚; 2.消防控制室监控未能覆盖全院。	2020年10月16日	瀍河区政府
20	富川矿业有限公司	1.露天采场南坡边坡1365平台出现裂缝; 2.1275生产平台出现沉降。	2020年10月20日	栾川县政府	64	大北门文化产业园城市书房	1.部分灭火器过期需要更换; 2.消防通道被车辆占用。	2020年10月16日	瀍河区政府
21	栾川县奇鑫矿业公司	洞口滑坡未加固处理,未设置警示标志。	2020年10月16日	栾川县政府	65	洛龙区中石化第23加油站	室内易燃杂物较多。	2020年10月16日	洛龙区政府
22	金兴矿业后木寺矿区	工人在进行并架高空焊接作业时,不按安全规程要求系挂安全绳。	2020年10月16日	栾川县政府	66	洛龙区居然之家开元店	消防控制室工作人员无证上岗。	2020年10月16日	洛龙区政府
23	嵩县超时空梦幻网吧	1.用电线路凌乱; 2.人员居住与电脑、服务器、线路在同一个房间。	2020年10月16日	嵩县政府	67	吉利区河南中托力合化学有限公司	1.工厂大门岗位缺乏岗位安全责任牌和安全操作应急处置规程; 2.厂区内车辆停放有摩托车,未装灭火器,未将摩托车纳入厂区内车辆管理规定; 3.厂区道路未规划画线。	2020年10月16日	吉利区政府
24	嵩县好声音KTV	消防通道锁闭且堆放杂物。	2020年10月16日	嵩县政府	68	吉利区洛阳天分子筛有限公司	烧碱槽罐管道滴漏。	2020年10月16日	吉利区政府
25	嵩县中石化河村乡加油站	1.安全公示栏有遮挡; 2.配电房放置有杂物。	2020年10月16日	嵩县政府	69	吉利区洛阳实华合纤有限公司	1.化学品罐区、导热油罐区、乙二醇罐区、化纤装置区未安装视频监控、围堰存在裂缝; 2.导热油储罐部分罐体超出围堰。	2020年10月16日	吉利区政府
26	嵩县建业城(河南六建)	1.楼栋中间边坡落差超3米,未设置边坡防护栏和安全警示牌; 2.消防沙存量不够,门卫电线凌乱。	2020年10月16日	嵩县政府	70	吉利区洛阳正合电力石化配件有限公司	1.厂房内配电房警示标志缺失; 2.厂房内存在电线私拉乱扯现象。	2020年10月16日	吉利区政府
27	嵩县伊河河道钻井勘探队	伊河河道庙里湾至白家凹段有一钻井勘探队进行钻井作业,现场查看未见钻井勘探手续和相关安全手续;钻机润滑油及废机油在河道倾倒,未见环保手续。	2020年10月20日	嵩县政府	71	高新区中石化36站(行远加油站)	1.安全管理员郭月未持证上岗,对本站风险隐患类型不熟悉; 2.安全培训记录未如实填写; 3.未能提供检验有效期内的防雷防静电装置检验报告。	2020年10月16日	高新区管委会
28	嵩县前河矿业有限责任公司竹毛沟尾矿库	尾矿库库体周边无安全警示告知标识牌。	2020年10月16日	嵩县政府	72	安燃燃气有限公司丰润路换气服务点	1.未见燃气经营许可证; 2.气瓶摆放混乱; 3.站内见2个超期未检气瓶。	2020年10月16日	高新区管委会
29	伊川县银兴国际影城	1.员工不会正确使用水枪等应急消防器材; 2.应急通道有防火门未处于常闭状态。	2020年10月16日	伊川县政府	73	安燃燃气有限公司高新分公司	1.现场部分气瓶颜色涂刷不符合要求; 2.储罐温度计安装松动,表盘模糊不清; 3.检查当日未做充装记录; 4.特种设备安全管理员聘用记录不完整。	2020年10月16日	高新区管委会
30	伊川县长申广场	1.二楼男装区有员工不会正确使用消防水枪器材; 2.楼层地面缺少安全疏散标识牌,建议增添; 3.该楼未取得消防设计审查和消防验收手续。	2020年10月20日	伊川县政府	74	高新区居然之家(青岛路店)	1.14台电梯(扶梯)没有张贴使用标识,没有见到检验报告和使用登记证; 2.4台电梯(直梯)的维保公司(通力电梯维保公司)没有电梯维修记录; 3.需完善检查、维保等各项管理制度。	2020年10月16日	高新区管委会
31	龙泉铝业	1.在切割钢材时氧气与乙炔瓶未按规定放置,两气瓶放置较近,不够15米的安全距离; 2.部分灭火器已过期,未及时进行更换。	2020年10月16日	伊川县政府	75	高新区良建牧业	1.液氨储罐未安装自动喷淋连锁装置; 2.罐区水管阀门安装位置过高,不利于使用; 3.洗眼器损坏; 4.制冷车间隐患排查记录时间断档2个月,未如实记录; 5.厂区内环境消防通道不畅,脏乱差。	2020年10月16日	高新区管委会
32	伊川汽车站	消防沙池板结。	2020年10月16日	伊川县政府	76	高新区洛凌轴承科技有限公司	1.车间内甲醇、丙烷气瓶放置位置不当,应重新布局,移出车间; 2.使用丙烷气瓶未定期检验,不符合规范要求; 3.岗位风险告知卡褪色严重,需重新制作、更换; 4.灭火器未按规范要求配置。	2020年10月16日	高新区管委会
33	伊川县客运出租车有限公司	1.灭火器过期; 2.安全制度公示牌不到位。	2020年10月16日	伊川县政府	77	高新区北方易初	1.一压力储罐的压力表未及校验; 2.在用叉车未张贴检验合格标志; 3.消防设施的水泵结合处有水垢。	2020年10月16日	高新区管委会
34	伊川县群星客运有限公司	公司对所属营运车辆抽查比率不符合相关要求,例检例保制度落实到位。	2020年10月16日	伊川县政府	78	伊滨经开区洛阳龙立集团	1.灭火器自2017年6月购买后,均没有进行过检测,已过有效期; 2.严禁烟火的喷涂车间周围有工作人员抽烟现象。	2020年10月16日	伊滨区管委会
35	汝阳县常源液化气站	1.液化气储罐和充装区未实现全封闭管理,与生活区临时搭建彩钢瓦房相连接,罐区储罐室后侧设置临时厕所,违反设计规程; 2.罐区储罐室,堆有设备机械、扫帚等杂物。	2020年10月16日	汝阳县政府	79	伊滨经开区冰雪大世界	通道墙壁用料不符合安全要求。	2020年10月20日	伊滨区管委会
36	中石化加油站(汝阳小店上口站)	站内空气开关总开关和应急照明空气开关处于关闭状态,不能起到相应的漏电保护作用。	2020年10月16日	汝阳县政府	80	伊滨经开区诸葛镇大张超市	1.监控值班室未坚持值班值守制度; 2.应急预案更新不及时,应急演练记录不完整; 3.消防通道未制作警示标识。	2020年10月16日	伊滨区管委会
37	汝阳县金地矿业有限公司	1.生产作业人员未佩戴安全帽或劳动防护用品; 2.车间磨粉机左侧轴轮、电机动力轮未安装防护罩; 3.焊工作业使用气瓶之间安全距离不足,无防震圈; 4.车间配电室未设置挡鼠板,应急照明灯异常; 5.车间浮选作业操作台有踏空区; 6.车间东出口楼梯未设置护栏; 7.尾矿库值班巡查记录不完善。	2020年10月16日	汝阳县政府	81	伊滨经开区胜舞智能园	1.灭火器全部过期,车间内没有放置灭火器; 2.仓库消防栓被产品堆积堵塞,并且仓库内有电动车充电。	2020年10月16日	伊滨区管委会
38	汝阳龙昊玻璃	2线窑头门口地坑入口处缺少安全警示标志,需安装防护栅栏。	2020年10月16日	汝阳县政府	82	鹤云加油站	1.加油区有人打电话; 2.配电室灭火器设置不符合要求。	2020年10月16日	龙门园区管委会
39	汝阳县洛阳龙泽能源有限公司	1.个别焦油煤气槽罐及前面基坑缺少有限空间警示标志; 2.正压式空气呼吸器演练过后未及时充装,压力不足。	2020年10月16日	汝阳县政府	83	奇龙木材制品厂	工人没有佩戴劳保防护用品。	2020年10月16日	龙门园区管委会
40	汝阳县洛阳瑞岩绿色建材有限公司	1.配电箱缺少防护盖,存在电线裸露现象; 2.两具氧气瓶零乱横放在地上,两具立放但无固定防倾倒措施; 3.机器皮带缺少防护罩。	2020年10月16日	汝阳县政府	84	洛阳银龙石油加油站	1.加油站消防器材柜有杂物未及时处理; 2.灭火器设置位置不符合要求。	2020年10月16日	龙门园区管委会
41	汝阳县龙源建材新村项目	1.临时用电不规范; 2.车间值班房旁火灾箱灭火器数量不足; 3.气瓶未配备防震圈; 4.部分皮带机高速转轮无防护; 5.部分危险区域未设置警示标志。	2020年10月16日	汝阳县政府	85	龙门石窟景区	1.景区游船码头部分游客未穿戴救生衣即行开船; 2.景区电瓶车防护链未按规定使用即行发车。	2020年10月16日	龙门园区管委会
42	汝阳县付店镇青春超市	货物堵塞消防通道	2020年10月16日	汝阳县政府	86	洛阳交运集团	洛阳汽车站监控室东侧棚顶有易燃杂物。	2020年10月16日	洛阳市交通局
43	汝阳县梨园乡源达加油站	值班室电气开关没有按规定装箱。	2020年10月16日	汝阳县政府	87	中国铁建十五局	唐寺门立交桥中铁十五局施工现场叉车没有声光电警示器材。	2020年10月16日	洛阳市住建局
44	宜阳县鑫鑫购物中心	1.停车场消防通道不畅通; 2.灭火箱内存放有杂物; 3.熟食区操作间内电线私拉乱扯。	2020年10月16日	宜阳县政府	88	中国铁建十六局	丽景门地铁口中铁十六局施工现场柴油发电机缺乏简易护栏、警戒线和安全告知牌。	2020年10月16日	洛阳市住建局